

◆建設工事の状況（5月末）

①【外観正面・南側から】建物外部の足場が外され、外観がみえてきました。



②【外観・東側から】屋外遊びのスペースがあります。



③【外観・北側から】建物裏側となります。



④ 【玄関入口】 左側窓の向こうは事務室です。




⑤ 【玄関エントランスホール】 今後下駄箱等が設置されます。



⑥ 【のびのびホール】 (左：遊戯室側から) (右：遊戯室に向かって) 中央に滑り台など遊び場が設置されます。



⑦ 【遊戯室】 天井高のため足場を設置して高い箇所の作業を行います。 (右写真) 足場上部からの様子です。



⑧ 【遊戯室】 高い箇所の作業を終え足場が外されました。 (右写真) 事務室から遊戯室の様子がみえるつくりです。



⑨ 【事務室】 天井内部に設備配管等が設置されました。

(右写真) 天井ボードが施工されていく様子です。




⑩ 【保育室】 同様に天井部分が出来上がってきました。地中熱を活用する冷暖房エアコンが設置されています。




⑪【保育室】（左写真）以上児保育室（右写真）未満児保育室。赤点は床暖房設備施工の準備です。



⑫【給食調理室】洗浄室、下処理室など分けられています。



⑬【幼児トイレ】便器等設置前の状況です。



⑬ 【屋外遊び場】 プレイルーム、未満児保育室からも出入りできます。今後、人工芝が張られ砂場も設置されます。



⑭ 【テラス・園庭】 南側保育室の窓側にはテラスが設置されます。その手前部分は芝の遊具エリアとなります。

